

Návod k použití



Horkovzdušná pistole

Před prvním používáním stroje si pozorně přečtěte návod!
Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín

Model	HLP-1500	HLP-2000	HLP-1500 KL	HLP-2000 KL
Jmenovitý výkon I / II / III; W	750 / 1500 / -	1000 / 2000 / -	20 / 750 / 1500	20 / 1000 / 2000
Teplota I / II / III; °C	300 / 500 / -	350 / 550 / -	vnitřní teplota / 300 / 500	vnitřní teplota / 350 / 550
Proudění vzduchu	280 / 480 / -	300 / 500 / -	200 / 280 / 480	200 / 300 / 500
Hmotnost; kg	0,80	0,80	0,80	0,80
Třída bezpečnosti	/ II	/ II	/ II	/ II

Informace o hluku/vibracích

- Hladina akustického tlaku naměřená podle EN 50144.
- Hodnota váhové vibrace působící na ruce/paže podle EN 50144.

Model	L_{pA} ; dB(A)	L_{WA} ; dB(A)	$\ \blacksquare\ $ m/s ²
HLP-1500	70	80	—
HLP-2000	70	80	—
HLP-1500 KL	70	80	—
HLP-2000 KL	70	80	—

L_{pA} - akustický tlak (dB(A));

L_{WA} - výkon zvuku (dB(A));

$\|\blacksquare\|$ - váhové vibrace (m/s²);



Překračuje-li akustický tlak hodnotu 85 dB(A), použijte vždy ochranu sluchu.

Provozní ovládací prvky

- 1 Spínač ZAP/VYP
- 2 Tryska
- 3 Tělo
- 4 Ventilační štěrbin

* Volitelné příslušenství

Standardní dodávka nemusí obsahovat veškerá příslušenství uvedená na obrázku nebo popsaná v textu.

Blahopřejeme!

Vážený zákazníku,

Společnost **DWT** je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí vynikající záruční podmínky. Naším cílem je dodávat kvalitní zařízení za přijatelnou cenu. Doufáme, že vám toto zařízení přinese mnoho let radosti z práce.

Tým **DWT**.

Účel použití

Stroj **DWT** je určen k:

- Odstraňování nátěru a laku
- Odstraňování nálepek.
- Uvolňování zrezivělých a pevně zatažených matic a kovových šroubů.
- Rozmrazování zamrzlého potrubí, dveřních zámků, visacích zámků atd.
- Zvýrazňování přirozených vláken na dřevěných površích před lakováním nebo natíráním, odmožování dřevěného obložení.
- Rychlému vysoušení nátěru a laku. Tohle je důležité zejména v případech, kdy je nutná harmonizace barev přes několik vrstev nátěru. Vysoušení zkušebních nátěrů. Pracujte opatrně a z větší vzdálenosti.
- Odstraňování starého tmele z okenních tabulí.
- Vysoušení mokrych a vlhkých předmětů a základních nátěrů.
- Zatahování balicích fólií.
- Voskování a odstraňování vosku z lyží.
- Zatahování polyvinylových kabelových spojů.
- Odstraňování podlahových krytin.
- Tvarování plastů.

Volitelné příslušenství

Doporučená příslušenství **DWT** můžete najít na straně 49 návodu. Velká nabídka příslušenství vám umožní provadět efektivně potřebné pracovní úkoly.

Obecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickými zařízeními

- Přečtěte si prosím následující pokyny týkající se ochrany před úrazem elektrickým proudem a rizika zranění či požáru a řiďte se jimi.
- Ověřte si, zda je elektrické napájení, které máte k dispozici, kompatibilní s napětím uvedeným na zařízení.
- Zkontrolujte, zda elektrická zařízení a přípojky nevykazují nějaké poškození.
- Sílový kabel připojte k napájení pouze je-li zařízení vypnuté.
- Před umístěním zařízení na zpracovávanou součást dané zařízení nejdříve zapněte.

- **Přijměte ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem. Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými součástmi, jako např. kovovým potrubím, radiátory, sporáky, lednicemi apod.**
- **Velké změny teploty mohou vést ke kondenzaci na součástech pod proudem. Před použitím: Umožněte, aby se teplota zařízení vyrovnala teplotě pracoviště.**
- **Stroje, zařízení a doporučená příslušenství nepoužívejte za jiným účelem, než za jakým byly navrženy!**
- **Bezpečně upevněte zpracovávanou součást. K bezpečnému upevnění zpracovávané součásti použijte upínací zařízení nebo svěrák.**
- **Aby nedošlo k úrazu, nenoste šperky ani volné oblečení, které by se mohly zachytit do pohyblivých se součástí. Doporučujeme vám nosit ochrannou obuv a rukavice. Dlouhé vlasy je vhodné si svázat.**
- **Pokud při práci vzniká prach, třísky a piliny nebo pokud pracuje nad hlavou, noste prosím ochranné brýle a, je-li to nutné, ochrannou masku.**
- **V případě hluku používejte ochranu sluchu.**
- **Při práci na patře, žebřících a lešeních mějte pod nohama vždy pevný podklad.**
- **Elektrická zařízení udržujte vždy z dosahu vlhkosti a deště. Zařízení neponořujte do vody.**
- **Při práci venku používejte pouze schválená zařízení a prodlužovačky určené pro venkovní použití.**
- **Zařízení nepoužívejte v místech s nebezpečím výbuchu.**
- **Při předávání tohoto zařízení třetí osobě se musí předat také tento návod.**
- **Opravy může provádět pouze odborník s použitím originálních součástí.**

UPOZORNĚNÍ: Konzumace alkoholu, užívání léků a drog, stavy nemocností, horečka nebo únava mohou ovlivnit vaši reakceschopnost. Nepoužívejte elektrická zařízení v žádné z následujících situací.

- **Elektrická zařízení udržujte mimo dosah dětí.**
- **Elektrická zařízení skladujte v originální krabici na bezpečném místě a mimo dosah dětí.**
- **Při přestávce v práci nebo když zařízení nepoužíváte, když provádíte seřízení, vyměňujete příslušenství nebo provádíte opravy vždy odpojte kabel.**
- **Když zařízení přenášíte, nikdy jej nedržte za kabel. Nikdy zařízení neodpojujte taháním za kabel.**
- **Při práci: Nedovolte, aby došlo k zastavení motoru, je-li zařízení zatížené.**
- **Udržujte na pracovišti pořádek. Nepořádek může způsobit úraz!**
- **Při práci se vyhybejte neobvyklým polohám těla.**
- **Nedopusťte, aby došlo k nechtěnému zapnutí nebo spuštění zařízení.**
- **Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ujistěte, zda je přepínač v poloze 0.**
- **Tryska se zahřívá na vysokou teplotu. Vždy při práci používejte rukavice a ochranné brýle.**
- **Nikdy nepoužívejte opalovací pistoli jako fén.**
- **Nikdy nemířte proudem horkého vzduchu na lidi nebo zvířata.**

- **Nepoužívejte opalovací pistoli v blízkosti snadno vznětlivých materiálů nebo plynů.**
- **Nikdy neblokuje proudění horkého vzduchu.**
- **Pistoli nechte vždy vychladnout tak, že ji uložíte ve vzpřímené poloze.**
- **Nikdy opalovací pistoli nepoužívejte v mokřem prostředí nebo v prostorech s vysokou vlhkostí (např. v koupelně, sauně, atd.).**
- **Používáte-li pistoli ve stacionární poloze, dbejte, aby pistole stála na pevném, čistém podkladu.**
- **Při používání pistole mohou vznikat páry.**
- **Vždy dbejte na dobré větrání v pracovním prostoru.**
- **Opalovací pistole je vhodná na odstraňování olejových a latexových nátěrů. Nelze ji používat k odstraňování emailů nebo základních barev k impregnaci dřeva.**

Volitelné příslušenství

Přídavné trysky pro speciální práce lze podle potřeby nasadit na vývod vzduchu pistole.



Plochá tryska, ideální pro odstraňování nátěrů.



Redukční tryska chrání přilehlé plochy, které nejsou určeny k opalování nebo jsou citlivé na teplo; např. okenní tabule



Odrážková tryska pro tvarování plastů, např. trubek, a pro zatavování kabelů



Bodová tryska pro přesnou práci a měkké pájení.

Uvedení do provozu

Vždy používejte správné napájecí napětí. Hodnota napájecího napětí musí odpovídat informacím uvedeným na typovém štítku zařízení.

Zapnutí a vypnutí

Přepněte spínač do polohy ON a zvolte požadované nastavení. Opalovací pistole dosáhne provozní teploty do jedné minuty

Provozní pokyny

Nejdříve obrobek opatrně zahřejte z větší vzdálenosti a nastavte úroveň I (HLP-1500, HLP-2000) nebo II (HLP-1500 KL, HLP-2000 KL). V případě potřeby zkrátte vzdálenost a zvýšte teplotu na úroveň II (HLP-1500, HLP-2000) nebo III (HLP-1500 KL, HLP-2000 KL).

Odstraňování nátěru a laku

- Vyzkoušejte opalovací pistoli nejprve na malém úseku a teprve potom ji použijte na větší plochu.
- Společně s pistolí nepoužívejte pro odstraňování žádná chemická činidla.
- Zapněte opalovací pistolí. Přidrže trysku ve vzdálenosti přibližně 8 - 10 cm od nátěru, dokud se nátěr nezačne vydouvat.
- Škrábejte barvu v rovnoměrných pruzích směrem dolů.
- Rovnoměrně zahřívejte oblast před škrabkou mírnými pohyby pistole ze strany na stranu.
- Okraje škrabky je třeba často čistit, aby zůstaly čisté a ostré.
- Barvu na profilovaných plochách je třeba zahřát a změkčit a následně odstranit pomocí drátěného kartáče.
- Veškeré plochy, které nejsou určeny k opalování, zakryjte nehořlavým materiálem. Nikdy nemiřte horkovzdušnou tryskou přímo na okenní tabuli nebo jinou skleněnou plochu.

Údržba a čištění

Před prací na samotném zařízení odpojte síťovou zástrčku.

Z důvodu bezpečné a správné funkce udržujte zařízení a ventilační štěrbinu v čistotě.

Dojde-li i přes přesné výrobní zpracování a zkušební postupy k selhání zařízení, opravu by mělo provádět pouze autorizované zákaznické servisní středisko určené pro opravu zařízení DWT.

Záruka

Zaručujeme, že zařízení DWT odpovídají zákonným předpisům / předpisům jednotlivých zemí (jako doklad o zakoupení slouží faktura nebo dodací list).

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a příslušenství, která jsou zčásti zahrnuta v dodávce. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

- běžné opotřebením mechanismů a montážních celků s omezenou životností;
- údržba a výměna mechanických součástí podléhajících rychlému opotřebením (uhlíkové kartáče, ozubená kola);

• přetížení nebo příliš velké zatížení vedoucí k

- současnému selhání jedné nebo více součástí a montážních celků funkčně propojených se systémem;
- spálení, zuhelnění nebo roztavení v důsledku příliš vysokých vnitřních teplot mechanických součástí (topné prvky, spínače, elektroinstalace, pouzdra);
- mechanické poškození zařízení nebo přítomnost cizích těles v něm;
- komerční využití;
- použití za účelem neuvedeným v provozní příručce;
- demontáž a oprava neprovedená odborníkem společnosti DWT.

Ochrana životního prostředí



Suroviny nelikvidujte jako odpad, ale recyklujte je.

Zařízení, příslušenství a obal by se měly roztřídit a recyklovat šetrně vůči životnímu prostředí. Na umělohmotných součástkách je uvedeno jejich označení pro tříděnou recyklaci. Tento návod je vytištěn na recyklovaném papíře vyrobeném bez použití chlóru.

Servis a zákaznická podpora

DWTs
Deutsch Werkzeugtechnik
Systems GmbH
Stuttgarter Platz 8
10627 Berlin, Německo
Tel.: +49 30 3062019
+49 30 88681066
Fax: +49 30 3062039
E-mail: dwtsys@web.de
<http://www.dwtsys.de>



Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na svoji vlastní zodpovědnost, že tento výrobek odpovídá nařízením 98/37/EC, 93/68/EEC, 73/23/EEC.

Výkonný ředitel

V. Kobzar

DWTs

Deutsch Werkzeugtechnik Systems GmbH
Německo